



실험폐액, 실험폐기물 취급절차 및 포장방법

폐기물 종류	수거용기	재 질	용 량	배출 주의사항
실험폐액	말 통	HDPE	20L	종류별 스티커 및 이력표 부착, 뚜껑 잠김 확인
공시약병 (유리+플라스틱)	마 대	PP	80L	세척상태 확인, 스티커 부착, 파손 주의
배지 및 살레 (의료폐기물 제외)	비닐+마대	PP+PE	80L	스티커 부착, 멸균 확인, 이중포장
초자류, 깨진유리	박 스	종이	20Kg	스티커 부착, 파손 주의
팁, 휴지 등 고체	비닐+마대	PP+PE	80L	스티커 부착, 이중포장

- ※ 최대 포장무게 : 20Kg 미만으로 포장
- ※ 배출시간 준수 및 대면 인계 (추가 주의사항 및 정보 제공)
- ※ 종류별로 각각 포장하며, 혼합포장 금지
- ※ 배출시 안전복장 착용하고 배출.



★ 폐기물 배출방법 위반시 대처방안

* 최종 소각업체에서 중대한 반입기준 위반 시 거래 중단 결정에 의거 위반 실험실에 아래와 같이 수거 중지를 시행함.

위반 종류	1차 위반	2차 위반	3차 위반
고체폐기물 미분류 배출	1개월 수거정지	3개월 수거정지	영구 정지
폐시약 임의배출	1개월 수거정지	3개월 수거정지	영구 정지
라벨 부착 및 내용 불량	수거거부 및 경고	1개월 수거정지	3개월 수거정지
포장기준(용기, 용량, 방법) 위반	수거거부 및 경고	1개월 수거정지	3개월 수거정지
배출 복장 불량	수거거부 및 경고	2차 경고조치	1개월 수거정지